

Dodávateľ: (IČO) 30761760  
Štefan Miškolci ISTRÁ  
Vysoká 440  
951 95 OBYCE

**F A K T Ú R A**  
číslo: 2012120  
Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: SLSP pob. ZL.MORAVCE  
Č.účtu/kód: 0031273917/0900  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 1027745433  
IČ DPH:  
Stredisko: 1

Odberateľ: (IČO) 00308293  
Obec Nevidzany  
951 62 Nevidzany  
DIČ: 2021056620  
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:  
12/2012/12.11.2012  
Dodací list č.:  
Skupina:  
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 02.12.2012  
Forma úhrady: PP  
Dátum vyhotovenia: 18.11.2012  
Daňová povinnosť: 18.11.2012  
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OU Nitra  
Živnosť.reister 407-997

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
oprava plynový kotol 24KTO12					
zistenie závady zakl.položka	ks	20,00	1,00		20,00
výmena ventilátor	ks	12,00	1,00		12,00
material:					
ventilátor KTX12	ks	65,00	1,00		65,00
servis a					
odborná prehliadka a skúška PZ					
12/SM/200 MŠ					
kotol do 50KW	ks	42,24	1,00		42,24
12/SM/201 KD,OU					
kotol do 50KW	ks	42,24	1,00		42,24
lokálne spotrebiče	ks	10,57	10,00		105,70
doprava 2, pasmo 11-20km	ks	16,60	1,00		16,60
Ostatné				=	303,78
Za celkovú cenu :					<u>303,78</u>

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 9151,68 SKK\*

Nie sme registrovaní platci DPH

Správnosť faktúry  
potvrdzujem  
s úhradou súhlasím

dňa: 29.11. Podpis: 

  
**Štefan Miškolci ISTRÁ**  
951 95 Obyce 440  
IČO: 30761760  
č. živ. reg. 407-997  
Telef.: 0905 443 044

Vystavil: Miškolci  
Tel.: 0905443044  
E-mail: miskolci.istra@gmail.com

**Plynový kotol s atmosférickým horákom a rýchloohrievací kotol s výkonom do 50 kW**

sk. č.	položka číslo	popis výkonu	jednotka	cena /Sk/	množstvo	/Sk/	/EUR/
380	507201	kontrola umiestnenia kotla a jeho pripojenie	sub.	315	1	315	10,46
	507202	kontrola clekového stavu kotla <b>kontrola tesnosti rozoberateľného spoja</b>	ks	240	1	240	7,97
380	507203	- penotvorným roztokom	ks	87	0	0	0,00
	507204	- detekčným prístrojom	ks	136	1	136	4,51
380	507205	kontrola funkcie kohútika alebo guľového uzáveru	ks	33	1	33	1,10
	507206	kontrola funkcie šúpatka	ks	60	0	0	0,00
	507207	kontrolné meranie pretlaku plynu	ks	168	1	168	5,58
	507208	uviedenie kotla do prevádzky	ks	202	1	202	6,71
	507209	kontrolný odpočet spotreby plynového horáka <b>kontrola funkcie</b>	ks	72	1	72	2,39
380	507210	- regulačného prvku vrátane nastavených hodnôt	ks	131	1	131	4,35
	507211	- prevádzkového termostatu	ks	158	1	158	5,24
	507212	- havarijného termostatu	ks	157	1	157	5,21
	507213	- priestorového termostatu	ks	157	0	0	0,00
	507214	- komínovej klapky	ks	141	0	0	0,00
	507215	- zapal'ovacieho horáka	ks	144	1	144	4,78
	507216	- termoelektrickej poistky	ks	144	1	144	4,78
380	507217	kontrola horenia hlavného horáka	ks	207	1	207	6,87
	507218	kontrola odťahu spalín	ks	119	1	119	3,95
spolu za položky :						2226	73,89
cena % zo súčtu položkových cien				%	10	222,6	7,39
<b>kontrolné meranie</b>							
380	507219	- CO v spalínach	meranie	317	1	317	10,52
	507220	- CO <sub>2</sub> v spalínach	meranie	317	1	317	10,52
	507221	- teploty spalín	meranie	46	1	46	1,53
	507222	- komínového ťahu	meranie	51	1	51	1,69
	507223	- CO v ovzduší	meranie	319	1	319	10,59
380	507224	kontrola odstránenia závad z minulej revízie	pol.	22	0	0	0,00
spolu za položky :						1050	34,85
<b>celkom</b>						<b>1272,6</b>	<b>42,24</b>